

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W MIGOK ŁOCHÓW

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek MiGOK znajduje się przy ul. 1 Maja 24, który stoi frontem do ulicy. Wejście do budynku posiada podjazd pozwalający na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście jest wyposażone w jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 110 cm. Wejście główne jest zadaszone i nie posiada progu. Z lewej strony znajdują się drzwi prowadzące do Sali balowej. Szerokość drzwi wynosi 165 cm. Drzwi są jednoskrzydłowe nie posiadają progu.

2. Opis dostępności korytarzy i schodów.

Dla osób na wózkach dostępny jest hol i sala kinowa. W budynku nie ma windy. Hol jest przestronny, łączy się z przestrzenią wielofunkcyjną: miejscem spotkań, rozmów, wydarzeń, odpoczynku etc. W Sali kinowej jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim, szerokość drzwi wejściowych wynosi 165 cm. Klatka schodowa o szerokości 130 cm. znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, prowadzi na piętro budynku jednopiętrowego. Korytarz na piętrze o szerokości 170 cm. umożliwia swobodne wyminięcie się 2 osób. Sale są oznakowane tabliczkami, numerami nie ma oznakowań braillea. Wysokość pierwszego stopnia schodów wynosi 20 cm. Kolejne zaś średnio 14 cm. Stopnie schodów są proste bez podcięć, oznaczone w sposób kontrastowy względem nawierzchni. Schody pomiędzy kondygnacjami nie posiadają nawierzchni antypoślizgowej. Klatka schodowa wyposażona jest w poręcz znajdującą się po lewej stronie. Natomiast po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się schody kilkustopniowe, które nie posiadają nawierzchni antypoślizgowej, są oznaczone w sposób kontrastowy. Schody są bardzo strome prowadzą na półpiętro gdzie po lewej stronie znajdują się kolejno: magazyn sprzętu audio, księgowość, pomieszczenie gospodarcze i sala zajęciowa. Do Sali balowej prowadzi niewielki hol z którego po prawej stronie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, na wprost znajduje się wejście na tzw. zielony podest, z którego można swobodnie zjechać wózkiem przez zamontowany podjazd, który znajduje się na końcu korytarza, po prawej stronie jest przejście po trzystopniowych schodkach, nie posiadających poręczy salę widowiskowo-balową. Powierzchnia podłogi co całej powierzchni jest płaska nie posiada żadnych progów. Na holu przed zielonym podestem można przejść kolejno od prawej strony do: łazienki męskiej i damskiej. Po lewej stronie znajdują się drzwi, które prowadzą na salę widowiskowo-balową. Na wprost znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczenia i poręcze w tej części są oznakowane tabliczkami braillea. Główne wejście do budynku posiada tabliczkę z napisem braillea.

3. Dostosowania (pochylnie i platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Dostosowanie Sali kinowej dla użytkowników z niepełnosprawnością.

Dostosowanie Sali widowiskowo-balowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się bezpośrednio przed budynkiem,

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i innego sposobu porozumiewania się.

Brak dostępu do tłumacza PJM, brak dostępnego, łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

7. Pomieszczenia sanitarne.

Dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

8. Ewakuacja z budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Możliwa ewakuacja klatką schodową. Korytarze i klatka schodowa wyposażona w oznaczenie drogi ewakuacyjnej.